

Tikkurilantie 41b



Taloyhtiö on rakennettu vuonna 2002. Ikkunat ovat alkuperäisi puu-alumiini-ikkunoita.

Ikkunoille ei oltu aikaisemmin tehty kattavaa huoltokierrosta.

Työ tehtiin tammi-helmikuussa 2022.

Työ sisälsi:

- **Uudet silikoni-O-tiivisteet sisäpuiteeseen.** *Loppuun kuluneet tiivisteet vaihdettiin silikoni-O-tiivisteeseen. Hyvälaatuinen tiiviste tiivistää hyvin ja kestää pitkään.*
- **Tuuletusikkunoiden mekanismien huolto.** *Tuuletusikkunoiden kytkennät ja pitkäsulkijat huollettiin. Rikkoontuneet vaihdettiin uusiin.*
- **Lasit kiinnitettiin uudelleen puiteeseen.** *Ikkunoiden "helinä" loppuu, säänkestävyys paranee ja ikkunat toimivat paremmin.*
- **Puitteiden käynnit säädettiin ja karmeihin asennettiin puiteliu'ut, lukot ja pitkäsulkimet huollettiin.** *Ikkunat toimivat paremmin ja kestävyys ja käyttömukavuus paranivat*
- **Rikkoontuneet karmitulpat korvattiin uusilla.**
- **Parvekeovet huollettiin.** *Parvekeovet huollettiin, toiminta varmistettiin. Yksi tiivistekerta vaihdettiin uuteen ja pitkäsulkijat huollettiin, rikkoontuneet vaihdettiin uusiin.*
- **Irronneiden lasituslistojen kiinnitys.**
- **Ulkopuitteiden holkkien vaihto.** *Ulkopuitteiden lukkojen muoviset holkit vaihdettiin kaikki uusiin. Ehjät holkit parantavat ikkunan käytettävyyttä.*